Guangdong Liansu Machinery manufaturing Co.,LTD











Гравиметрический дозатор Описание и применение













Описание






Взвешивающий смеситель материала красителя представляет собой высокоточный автоматический дозатор. Эта машина усовершенствована на основе «дозирующего смесителя концентрата». Система управления подачей работает в соответствии с динамическим изменением значения параметра экструдера «вес на метр». Точное управление вращением подающего шнека в любое время для регулировки выхода мастербатча. Изменение объема и плотности концентрата не повлияет на количество цветовой добавки. Концентрат, эффективно улучшает стабильность и качество продукта, уменьшает потери, вызванные искусственным процессом смешивания и возможной ошибкой смешивания. Точность взвешивающего смесителя цветного красителя с типом «весовой режим» выше, чем у объемного дозатора («объемный режим»).



Принцип работы

Принцип работы гравиметрического дозатора основан на синхронной работе дозирования основных материалов экструдера или оборотах экструдера. Основной весовой дозатор считывает выходной сигнал экструдера или сигнал 0-10В основной машины экструдера, подключаемый к исходящей линии электрического шкафа управления. Сигнал отправляется в электрический шкаф, а затем на двигатель. Двигатель начинает работать и, благодаря вращению шнека соединительной муфты цветная смесь, которая находится в бункере, попадет на шнек, который транспортирует ее в зону подачи. Если основной материал или скорость вращения экструдера изменились, взвешивающий бункер контролирует скорость вращения шнека подающего цветной концентрат в зависимости от количества материала, обеспечивая точное количество материала.





- Модульная структура, вся серия основных машин и запасных частей к ним универсальна;
- 2. Ключевые части машины крепко отлиты с простой и надежной структурой;
- 3. Для другой производительности всей серии, просто замените шнек (твердое хромирование);
- 4. Все компоненты быстро подключаются, а изменение цвета занимает всего несколько минут;
- 5. Изменение цвета без инструментов, все операции вручную;
- 6. База цветной смеси имеет запасной интерфейс, одна база может быть подключена к трем подающим устройствам;
- 7. Устройство для изготовления цветной смеси оснащено стандартной опорной рамой для автоматической подачи и всасывающим устройством;
- 8. Управление с помощью прямого привода шагового двигателя, поможет избежать обслуживания редуктора;
- 9. Встроенная коробка электроуправления, ручная конструкция, различные способы крепления;
- Есть три режима работы: режим взвешивания, объемный режим и режим одной машины.











- 1. Модульная структура вся серия основных машин и запасных частей к ним универсальна;
- 2. Ключевые части машины крепко отлиты с простой и надежной структурой;










- 3. Для другой производительности всей серии, просто замените шнек (твердое хромирование);
- 4. Двигатель и винт напрямую соединены, механическое соединение простое, высокая скорость работает плавно, без шума;
- 5. Компактная структура, высокая производительность, до 60 кг/ч













6. Все компоненты имеют быстрое соединение, для изменения цвета требуется всего 1-2 минуты;







7. Изменение цвета без инструментов, все операции вручную








- ©LIANSLI
- 8. База цветной смеси имеет запасной интерфейс, одна база может быть подключена к трем подающим устройствам;
- 9. Машина для приготовления цветных смесей оснащена стандартной опорной рамой для облегчения автоматической подачи и установки всасывающего устройства;








10. Всасывающее устройство можно установить прямо на основную машину без дополнительной поддержки и мягкого соединения;







- Встроенная коробка электроуправления, объем меньше, чем у половины в этой отрасли;
- 12. 7-дюймовый цветной сенсорный экран (больше, чем по отрасли);
- 13. Дизайн позволяет держать в руке, различные способы фиксации;







14. Есть три режима работы: режим взвешивания, объемный режим и режим одной машины.

В режиме взвешивания: на автоматическую подачу количества основного цвета не влияет изменение размера и объема частиц цветной смеси, а выход можно регулировать автоматически при изменении количества основного материала экструдера.

Точность в этом режиме самая высокая: ошибка соответствия ≦1%

В объемном режиме: подача цветного концентрата и основного материала имитируются скоростью вращения обоих шнеков, а затем синхронизируются в соответствии с производительностью.

В режиме одной машины, Является ли машина НМІ для цветной маточной смеси независимой от определенной скорости, выход цветного концентрата не меняется в зависимости от потребления сырья основной машиной.





Область применения



☑ LIANSU

Устройство используется в машинах для литья под давлением, при экструзии труб, листов, панелей и кабелей, при выдуве пленки и в других отраслях промышленности по переработке пластмасс, которым требуется технология пропорциональной подачи сырья.

Параметры выбора дозатора



- 1. Максимальная производительность экструдера, кг/ч, соотношение маточной смеси цвета %
- 2. Есть ли сушилка или переходный бункер над входным отверстием экструдера (сфотографируйте);
- 3. Размеры соединительного фланца бункера экструдера;
- 4. Имеет ли экструдер зарезервированный сигнальный интерфейс: 0-10 В;
- 5. Напряжение/частота источника питания.

Пример выбора:

В зависимости от основной машины клиента: экструдер или нет? Укажите тип сырья, максимальное количество потребления основного сырья и цветных концентратов.

Например, максимальное потребление сырья составляет 200 кг, цветная добавка составляет 2%, 200 * 0,02 = 4 кг.

Ваш выбор: LSCM-12.

Особенности выбора дозатора



☑ LIANSU

- 1. Таблица выхода цветной смеси основана на непрерывной работе гранулированных материалов с насыпной плотностью 0,65 кг/л и диаметром гранул 3-5 мм.
- 2. Дозатор можно использовать для добавления других пластиковых частиц неправильной формы, таких как измельченные материалы. Для этого необходимо предоставить образцы сырья.



Параметры отверстий



